

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LOS HERNANDEZ, ALDEA MIRAMUNDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Hernandez, Aldea Miramundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0114-43	FECHA:	17/09/2024



Foto: Cubierta de lamina



FOTO 2: Estructura de techo



Foto3: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto4: Servicios sanitarios y sus accesorios




Foto: Mantenimiento de portones



Foto: Losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LOS HERNANDEZ, ALDEA MIRAMUNDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Hernandez, Aldea Miramundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0114-43	FECHA:	17/09/2024



Foto: Muro Perimetral



FOTO 2: Mantenimiento de cocina



Foto3:




Foto4:




Foto:




Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del EORM
E.O.R.M.
CASERIO LOS HERNÁNDEZ
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
Caserio Los Hernandez
Jalapa