

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MILAGRO, ALDEA LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0127-42	FECHA:	21/11/24



Foto1: SUSTITUCIÓN DE DE LOSA DE PATIO INCLUYE BASE, FUNDICIÓN, Y ACABADO (SE COLOCARÁ UNA CAPA DE 20CM DE BALASTO PARA EVITAR INUNDACIONES)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--