

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MILAGRO, ALDEA LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0127-42	FECHA:	6/12/24







Foto1: SUSTITUCIÓN DE DE LOSA DE PATIO INCLUYE BASE, FUNDICIÓN, Y ACABADO (SE COLOCARÁ UNA CAPA DE 20CM DE BALASTO PARA EVITAR INUNDACIONES)









Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la COPF Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M.	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---