



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CARDONA, ALDEA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0142-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: CANALES Y BAJADAS DE AGUA



Foto 2: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COCINA CON 3 ESTUFAS RURALES CON CHIMENEA



Foto 3: LOSA DE PATIO



Foto 4: INTERRUPTORES DE LAMPARAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS



Foto 6: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CARDONA, ALDEA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0142-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 8: SUSTITUCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

