

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CRUCITA, ALDEA EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0144-42	FECHA:	3/12/2024



Foto 1: Sustrución de lámina troquelada calibre 26 y sustrución de estructura de techo




Foto 2: Sustrución de puerta en área de aulas



Foto 3: Reparación y mantenimiento en puerta de aulas



Foto 4: Sustrución de portón con tubo y malla



Foto 5: Sustrución de muro perimetral



Foto 6: Sustrución Losa de Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cecilia Hernandez Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

