

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0147-42	FECHA:	10/08/2024



Foto 1: Cubierta de Lámina: ubicado en la cocina del Centro Educativo



Foto 2: Estructura de techo en la cocina del centro educativo



Foto 3: Cerco o Muro Perimetral en el Centro Educativo



Foto 4: Canales y bajadas de agua Pluvial en el Centro Educativo



Foto 5: Pintura en muros interiores



Foto 6: Pintura en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.R.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0147-42	FECHA:	10/08/2024



Foto 7: Servicios Sanitarios (incluye cambio de tubería y profundizar pozo)




Foto 8: Piso: en area de cocina



Foto 9: Reparación del sistema eléctrico en área de cocina y servicios sanitarios



Foto 10: Reparación o sustitución de area de cocina (estufas rurales, pilas, ventanas, puertas, chimenea, etc.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

