

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pino, Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0148-42	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Sustitución de cerco perimetral con block y malla



FOTO 2: Sustitución de puertas en área de baños



Foto 3: Sustitución de sanitarios completos



Foto 4: Reparación y mantenimiento de depósito de agua



Foto 5: Sustitución de repello y cernido



Foto 6: Sustitución losa de patio, incluye base y acabado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Olivia Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pino, Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0148-42	FECHA:	20/11/2024



Foto 7: Reparación y mantenimiento de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Santos Olivia Cortez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--