

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pino, Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0148-42	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Sustrucción de cerco perimetral con muro y malla



FOTO 2: Sustrucción de puertas en area de baños



Foto 3: Sustrucción de sanitarios completos




Foto 4: Reparación y mantenimiento de depósito de agua



Foto 5: Sustrucción de repello y cernido



Foto 6: Sustrucción de losa de patio, incluye base y acabado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Olivia Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pino, Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0148-42	FECHA:	27/11/2024



Foto 7: Reparación y mantenimiento de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Oliva Cárter Firma y sello del Presidente de la OPF	[Firma] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---