

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MILAGRO, ALDEA LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-D1-0157-43	FECHA:	21/11/24



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA ACANALADA CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN AREA DE AULAS Y BAÑOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO (BASE, FUNDICIÓN MAS ALIZADO)



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CUNETETA DE CONCRETO



Foto 6: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MILAGRO, ALDEA LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0157-43	FECHA:	21/11/24



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



Foto 8: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AREA DE COCINA (ESTUFA RURAL, VENTANA, PUERTA, PAREDES, CHIMENEA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

