

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA UNION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0159-43	FECHA:	26/04/2024



Foto1: Instalación de lámina Aluzinc calibre 26



FOTO 2: Instalación de lámina Aluzinc calibre 26



Foto 3: Mantenimiento a puerta de metal fijado, cepillado, sujeciones, aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva)



Foto 4: Mantenimiento a porton de metal fijado, cepillado, sujeciones, aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva)



Foto: 5 Reparación de ventana



Foto: 6 Suministro e instalación de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público