

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CRUCES, ALDEA LA FUENTE, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0161-43	FECHA:	30/04/2024



Foto1: Reparación base para piso de cocina.



Foto 2: Reparación de banqueta frente al area de cocina.



Foto 3: Reparación de paredes de cocina.



Foto 4: Reparación de canal y bajada de agua pluvial.



Foto 5: Reparación de estufa rural completa.



Foto 6: Reparación de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elviamarina Muñoz de la cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

