

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CRUCES, ALDEA LA FUENTE, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0161-43	FECHA:	12/06/2024



Foto1: Finalización de reparación base para piso de cocina.



Foto 2: Finalización de reparación de banqueta frente al area de cocina.



Foto 3: Finalización de reparación de paredes de cocina.



Foto 4: Finalización de reparación de canal y bajada de agua pluvial.



Foto 5: Finalización de reparación de estufa rural completa.



Foto 6: Finalización de reparación de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Marina Muñoz de la Cruz Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---