

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Laguna Seca, Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0164-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 1: Reparación o sustitución de área de cocina(estufa rurales, pila, ventanas, puertas, chimenea, etc.)



Foto 2: Reparación o sustitución de área de cocina(estufa rurales, pila, ventanas, puertas, chimenea, etc.)




Foto 3: Reparación o sustitución de área de cocina(estufa rurales, pila, ventanas, puertas, chimenea, etc.)




Foto 4: Cubierta de lámina




Foto 5: Reparación o sustitución de área de cocina(estufa rurales, pila, ventanas, puertas, chimenea, etc.)



Foto 6: Reparación o sustitución de área de cocina(estufa rurales, pila, ventanas, puertas, chimenea, etc.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Alicia de la Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

