



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Laguna Seca, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0164-43	FECHA:	26/07/2024




Foto 1: Reparación o sustitución de área de cocina (estufa rurales, pila, ventanas, puertas, chimeneas, etc.)



Foto 2: Reparación o sustitución de área de cocina (estufa rurales, pila, ventanas, puertas, chimeneas, etc.)




Foto 3: Reparación o sustitución de área de cocina (estufa rurales, pila, ventanas, puertas, chimeneas, etc.)




Foto 4: Cubierta de lámina



Foto 5: Reparación o sustitución de área de cocina (estufa rurales, pila, ventanas, puertas, chimeneas, etc.)



Foto 6: Reparación o sustitución de área de cocina (estufa rurales, pila, ventanas, puertas, chimeneas, etc.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Alicia de la Cruz Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

