

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOYA DE LOS CEDROS, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 01 0167 43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE MADERA POR COSTANERAS DE METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DEL PISO DE CEMENTO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DEL AREA DE COCINA




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VENTANA EN AREA DE COCINA



Foto 6: SUSTITUCION DE CERCO A MURO PERIMETRAL DE MALLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fredy A. Iemus V.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello: Director Centro Educativo Público

