

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOYA DE LOS CEDROS, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 01 0167 43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: FINALIZACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LA LAMINA



Foto 2:FINALIZACIÓN DE SUSTITUCION DE PORTÓN



Foto 3: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCIÓN DEL PISO DE CEMENTO



Foto 4: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCIÓN DEL AREA DE COCINA



Foto 5: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE LA VENTANA



Foto 6: SUSTITUCION DE CERCO A MURO PERIMETRAL DE MALLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fredy A Lemus V.

Firma y sello del Presidente de la OPEP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

