

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío El Berdugo, Aldea El Astillero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Berdugo, Aldea El Astillero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0168-43	FECHA:	5/08/2024



Foto1: Cambio de techo



Foto 2: Mantenimiento de puerta de aulas.



Foto 3: Pintado y lijado de puertas.



Foto 4: Reparación de piso.



Foto 5: Reparación de cocina.



Foto 6: Reparación de puertas y tinaco de los sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Firma Olimpia Lemus Barbera</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA EL ASTILLERO, JALAPA	<i>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</i> DIRECCION ALDEA EL ASTILLERO, JALAPA
---	---	--