

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío El Berdugo, Aldea El Astillero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Berdugo, Aldea El Astillero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0168-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Reparación de aulas, pintado y lijado.



Foto 2: Reparación de puertas y mantenimiento de tinaco en sanitarios.



Foto 3: Reparación de piso de aulas.



Foto 4: Cambio de sanitarios.



Foto 5: Reparación de hornillas de la cocina.



Foto 6: Reparación de techo en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma Olimpia Lénus B... Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

