

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASEERÍO SAN LORENZO, ALDEA SAN MIGUEL MOJÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0170-43	FECHA:	16 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: INICIA LA FUNDICION DE CIMIENTO Y COLOCACION DE TUBOS GALVANIZADO.



Foto 2: CIMIENTO PREPARADO PARA LA COLOCACION DE LAS 4 HOLADAS DE BLOCK.



Foto 3: INICIAN A PEGAR LAS HILADAS DE BLOCK.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hildaesperanza Lima Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

