

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS AGUILARES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0171-43	FECHA:	10/12/2024



FOTO 7: sustitución de portón



Foto 8: cerco muro perimetral



Foto 9: losa de patio



Foto 10: reparación del sistema eléctrico



Foto 11: reparación o sustitución del área de cocina



Foto 12: foto general

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS AGUILARES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0171-43	FECHA:	10/12/2024



FOTO 1: cubierta de lámina



Foto 2: puerta



Foto 3: piso



Foto 4: cuneta



Foto 5: pintura de exterior



Foto 6: servicio sanitario y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmy Vargas

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

