

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LOS MUÑOZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MUÑOZ, ALDEA EL PARAISO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0173-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BAÑO



Foto 3: SUSTITUCION DE PORTON DE TUBO CON LAMINA LISA (4*2MTS)



Foto 4:REPARACION DE CERCO PERIMETRAL MALLA



Foto 5: SUSTITUCION LOSA DE PATIO INCLUYE BASE Y FUNDICION



Foto 6: REPARACION Y MANTEMIENTO DE FOSA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---