

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LOS MUÑOZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MUÑOZ, ALDEA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0173-43	FECHA:	13/12/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26




Foto 2: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BAÑO



Foto 3: SUSTITUCION DE PORTON DE TUBO CON LAMINA LISA (4*2MTS)




Foto 4: REPARACION DE CERCO PERIMETRAL MALLA



Foto 5: SUSTITUCION LOSA DE PATIO INCLUYE BASE Y FUNDICION



Foto 6: REPARACION Y MANTEMIENTO DE FOSA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

