

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL PINALITO, ALDEA HIERBA BUENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PINALITO, ALDEA HIERBA BUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0175-43	FECHA:	JALAPA 29 DE OCTUBRE DE 2024




Foto 1: Se observa la reconstrucción de muro perimetral en proceso o termino medio que se realiza en la Escuela.



Foto 2: Se observa la reconstrucción de muro perimetral en proceso o termino medio que se realiza en la Escuela.




Foto 3: Se observa la reconstrucción de muro perimetral en proceso o termino medio que se realiza en la Escuela.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---