

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Zacarías, Aldea La Fuente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0178-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Sustitución de vidrios



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de pintura base agua



Foto 4: Sustitución de pintura base agua



Foto 5: Sustitución de pintura base aceite



Foto 6: Sustitución de pintura base aceite

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Zacarías, Aldea La Fuente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0178-43	FECHA:	9/08/2024




Foto 7: Sustrucción muro perimetral



Foto 8: Sustrucción losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la QRE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

