

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAGUNA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0179-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustitución, reparación y mantenimiento de puertas de aulas con sus chapas.



Foto 2: Demolición, sustitución y fundición de losa de patio.



Foto 3: Reparación de drenajes, tuberías de baños y agua.



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 5: Fundición de muro de contención.



Foto 6: Reparación, sustitución de techos y estructura de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAGUNA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0179-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7 : Sustrucción de banquetas, colocación de tuberías y otros.



Foto 8: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.



9. Reparación, fijación e instalación de soportes en techo.



10. Vista general del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---