

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA        | MUNICIPIO:                     | Jalapa                                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Puerta del Divisadero, Aldea Sashico |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0180-43 | FECHA:                         | 29/11/2024                                      |



Foto 1: Reparación de piso de concreto



FOTO 2: Reparación de cerco perimetral con block y malla

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                             |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Sonia Mariázel González Sánchez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p><i>Wagner Hernández Sánchez</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|