



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA CRUCITA, ALDEA EL PARAÍSO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0185-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Reparación de base de cemento para piso.



FOTO 2: Sustitución e instalación de inodoros



Foto3: Reparación de Losa en Patio



Foto4: Reparación de Losa en Patio



Foto: 5 Reparación de muro perimetral



Foto: 5 Reparación de base para tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público