

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA RURAL MIXTA CASERÍO LOS CARDONA, ALDEA EL PARAISO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CARDONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-21-0191-43	FECHA:	05 de marzo 2024



Foto 1: Reparación de sanitarios



Foto 2: Reparación de agua en los sanitarios



Foto 3: Reparación de puertas



Foto 4: Reparación de techo




Foto 5: Reparación de red de agua y drenaje.



Foto 6: Reparación de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---