

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA RURAL MIXTA CASERÍO LOS CARDONA, ALDEA EL PARAISO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CARDONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0191-43	FECHA:	4/23/2024



Foto1: Instalación de tubería de agua para sanitarios



Foto 2: Retiro de puertas de los sanitarios



Foto 3: Instación de sanitarios



Foto 4: Instalación de puertas en las aulas



Foto 5: Tallado y pintura en puertas para sanitarios y aulas




Foto 6: instalacion de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

