

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA RURAL MIXTA CASERÍO LOS CARDONA, ALDEA EL PARAISO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CARDONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0191-43	FECHA:	10/7/2024



Foto1: reparacion y Pintado de puertas en sanitarios



Foto 2: Pintado e instalacion de puertas de las aulas



Foto 3: Cambio e instalación de agua en sanitarios



Foto 4: cambio e instalacion de techo.



mantenimiento a porton.




Foto 6: instalacion de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

