

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Piedrona, Aldea El Bosque.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0197-43	FECHA:	



INTERMEDIO Desmontaje e instalacion de lamina



INTERMEDIO Sustitucion de estructura




INTERMEDIO Instalacion de ventanas



INTERMEDIO Reparacion de sistema electrico




INTERMEDIO Reparacion de muro



INTERMEDIO Sustitucion de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Piedrona, Aldea El Bosque.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0197-43	FECHA:	



INTERMEDIO Sustitucion de ventanal



INTERMEDIO Reparacion de estufa rura



INTERMEDIO Sustitucion de losa



INTERMEDIO Servicios sanitarios



INTERMEDIO Sustitucion de canal de agua



INTERMEDIO Mantenimlento de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gonzalo Hernandez Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

