

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Piedrona, Aldea El Bosque.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0197-43	FECHA:	



FINAL Sustitucion de canal de agua



FINAL Instalacion de ventanas



FINAL Mantenimiento de porton



FINAL Sustitucion de estructura




FINAL Sustitucion de puerta





FINAL Sustitucion de ventanal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS		INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS		INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	
			
			
			
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Piedrona, Aldea El Bosque.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0197-43	FECHA:	



FINAL Reparación de estufa rural



FINAL Reparación de sistema eléctrico



FINAL Servicios sanitarios y sus accesorios



FINAL Reparación muro de contención



FINAL Sustitución de losa



FINAL Cubierta de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gonzalo Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO LA PIEDRONA
DIRECCION
ALDEA EL BOSQUE, JALAPA