



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Cruces, Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0204-43	FECHA:	14/11/2024



Foto1: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE BAÑOS



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: REPARACIÓN DE PORTÓN EN MAL ESTADO



Foto 5: PINTURA DE ESTABLECIMIENTO DETERIORADO



Foto 6: REPARACIÓN DE PUERTAS DE AULAS EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Cruces, Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0204-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE TECHO Y ESTRUCTURA



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

