



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Cruces, Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0204-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO FINALIZADO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE BAÑOS FINALIZADO



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL FINALIZADO



Foto 4: MEJORA DE PORTÓN FINALIZADO



Foto 5: PINTURA DE ESTABLECIMIENTO TERMINADO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE AULAS FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Cruces, Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0204-43	FECHA:	10/12/2024



Foto1: REPARACIÓN DE TECHO Y ESTRUCTURA FINALIZADO

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--