

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PINO GORDO, ALDEA LA FUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0216-42	FECHA:	31/07/2024



Foto1: Suministro e instalación de lamina troquelada Aluzinc Calibre 26 (incluye tornillos, capote)



Foto 2: Cubierta de Lamina



Foto 3: Suministro e instalación de piso de granito, base para piso



Foto 4: Instalación de Piso




Foto 5: Instalación de baños



Foto 6: Reposición de ambiente de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPFD.P. ANEXA A EORM.	 Firma y sello director centro educativo.
---	--