

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNILLA, ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0270-42	FECHA:	21 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: La reparación de la ventana, en proceso.



Foto 2: Avance significativo en la reparación de la losa del patio.



Foto 3: Se realizan los ajustes para la próxima instalación del portón.




Foto 4: Aplicación de pintura.



Foto 5: Se observa el avance en la instalación de estructura y lámina.



Foto 6: Avance en la instalación de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 E.O.D.P. CASERIO LA LAGUNILLA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA SAN JOSÉ, JALAPA	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LAGUNILLA ALDEA SAN JOSÉ, JALAPA
--	--