

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNILLA, ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0270-42	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Se evidencia la reparación de la ventana de la cocina.



Foto 2: Se observa la reparación de la losa del patio en su totalidad.



Foto 3: Se muestra la instalación finalizada del portón de ingreso a la escuela.



Foto 4: Se evidencia la aplicación de la pintura.




Foto 5: Instalación de lámina troquelada y estructura de metal.



Foto 6: Se muestra la instalación finalizada del piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


E.O.M. CASERIO LA LAGUNILLA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA SAN JOSE, JALAPA
Firma y sello del Presidente de la OPF


ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA
CASERIO LA LAGUNILLA
ALDEA SAN JOSE, JALAPA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público