

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GRACIAS A DIOS ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0281-43	FECHA:	21/07/2024



reparacion de torta de concreto



Foto 2: Reforzamiento de la estructura y cambio de la cubierta de lamina




reparacion de torta de concreto



reparacion de muros



reparacion de muros



reparacion de muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---