

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Gracias a Dios, Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0281-43	FECHA:	26/09/2024



cambio de techo de laminas



colocacion de canales



reparacion de paredes



cambio de estructura metalica



reparacion de paredes



reparacion de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---