

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Profa. Blanca Alicia Cabrera Folgar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAGÜITE, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0290-42	FECHA:	



Foto1: Sustrucción de Lamina en buen estado



FOTO 2: Sustrucción de canal en buen estado



Foto3: Sustrucción de piso en buen estado



Foto4: Sustrucción de piso de cemento




Foto 5: Sustrucción de Ventana



Foto 6: Sustrucción de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del EODP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Profa. Blanca Alicia Cabrera Folgar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAGÜITE, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0290-42	FECHA:	



Foto 7: Sustitución de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la EODP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

