

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa        | MUNICIPIO:                     | Jalapa                                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Los López, aldea Hierbabuena, Jalapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0394-43 | FECHA:                         | 25/11/2024                                   |



Foto 1: Reconstrucción de muro de contención



Foto 2: Reparación de columnas para la instalación de portón de malla




Foto 3: Muro perimetral en reparación



Foto 4: Fundición de losa de patio




Foto 5: Reparación de drenaje de aguas pluviales



Foto 6: Aplicación de pintura en muro perimetral, muro de contención, baños y paredes exteriores de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa        | MUNICIPIO:                     | Jalapa                                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Los López, aldea Hierbabuena, Jalapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0394-43 | FECHA:                         | 25/11/2024                                   |



Foto 7: Aplicación de impermeabilizante para terraza de baño.

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Irma Yolanda Ueb Sánchez*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

