

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNETA, ALDEA EL DURAZNO, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0692-42	FECHA:	7 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: reparación de pollo de fuego para colocar plancha de metal y comal en proceso



Foto 2: trabajos en el área de la cocina en proceso



Foto 3: reparación de cuneta de concreto en proceso



Foto 4: reparación del piso en cocina



Foto 5: trabajos de repello en cocina en proceso



Foto 6: Reparación de portón de metal en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Josseline Lorenz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

