

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNETA, ALDEA EL DURAZNO, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0692-42	FECHA:	8 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 1. area de cocina, reparación de pollo de fuego finalizado



Foto 2. area de cocina, instalacion de plancha de metal finalizado



foto 3: Reparación del área de piso de la cocina finalizado




Foto 4: reparación de cuneta de concreto finalizado



Foto 5: cambio de estructura del techo finalizado



Foto 6: cambio de cubierta de lámina finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joselxne Lorenzo
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNETA, ALDEA EL DURAZNO, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0692-42	FECHA:	8 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7:reparación de ventana y cambio de vidrios finalizado



Foto 8: reparación de ventanana y reposición de vidrios finalizado



Foto 9: mantenimiento a puerta de metal cambio de chapa , pintado finalizado



Foto 10: repello en exterior finalizado



Foto 11, repello en interior de la cocina finalizado



Foto 12: reparación del sistema eléctrico. Finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Josselyne Lorenzo

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNETA, ALDEA EL DURAZNO, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0692-42	FECHA:	8 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 13: pintura de exteriores e interiores finalizado




Foto 14: reparación de canal finalizado



Foto 15: mantenimiento a porton de metal finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---