

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Jose la Fuente, Aldea la fuente de la montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0710-43	FECHA:	6/01/2025



Foto 1: Reparación y mantenimiento de sanitario.



Foto 2: Sustitución losa de patio.



Foto 3: reparación y mantenimiento de puertas.



Foto 4: Sustitución de sanitarios.



Foto 5: Sustitución de red de drenaje pvc.




Foto 6: Sustitución de vidrios quebrados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arminda De La Montaña Firma y sello del Presidente de la OPF	Milena Ochoa Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--