

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNIÓN ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0714-43	FECHA:	21/11/24



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS MEDIDAS TÍPICAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PINTURA BASE AGUA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PINTURA DE ACEITE



Foto 4: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PORTÓN



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE DRENAJE PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

AIDA VERONICA

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNIÓN ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0714-43	FECHA:	21/11/2024



Foto7: LOSA DE PATIO EN MANTENIMIENTO



Foto 8: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 9: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, PILAS, VENTANAS, PUERTAS, CHIMENEA, ETC)



Foto 10: FOTO GENERAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

AIDA VERONICA Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--