

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA UNIÓN, ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0714-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS MEDIDAS TÍPICAS FINALIZADO




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PINTURA BASE AGUA FINALIZADO




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PINTURA DE ACEITE FINALIZADO



Foto 4: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PORTÓN TERMINADO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA TERMINADO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE DRENAJE PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aida VERONICA Firma y sello del Presidente de la OPE	[Firma] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA UNIÓN, ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0714-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 7: LOSA DE PATIO



Foto 8: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS FINALIZADO



Foto 9: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, PILAS, VENTANAS, PUERTAS, CHIMENEA, ETC)



Foto 10: FOTO GENERAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>AIDA VERONICA</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	--