

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EORM ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL BOSQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0802-42	FECHA:	2/09/2024



Foto1: MURO PERIMETRAL




Foto 2: MURO PERIMETRAL CON MALLA




Foto 3: LOSA DE PATIO



Foto 4: ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LÁMINA






Foto 5: ÁREA DE COCINA



Foto 6: PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPA E.O.R.M.


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público