

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EORM ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL BOSQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0802-42	FECHA:	25/09/2024




Foto 1: MURO PERIMETRAL




Foto 2: MURO PERIMETRAL CON MALLA



Foto 3: LOSA DE PATIO



Foto 4: ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 5: ÁREA DE COCINA




Foto 6: PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y Sello del Presidente de la OPFA E.O.R.M.

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público