

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Miramundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2101-0812-42	FECHA:	17 de octubre de 2024



Foto 1: . Reparación de Muro de Contención



Foto 2: Reparación de Servicios Sanitarios y sus accesorios




Foto 3: Reparación de red de drenajes



Foto 4: Estructura de Techo (Galvanizada)



Foto 5: Cubierta de Lamina (Aluzinc C26)

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--