

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Las Marias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0936-43	FECHA:	15/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Hilda Oralia Sanchez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Las Marias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0936-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Reparacion de razor ribbon



FOTO 8: instalacion de tomacorrientes



Foto 9: instalacion de lamparas



Foto 10: instalacion de interruptores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Hilda Osolia SanchezLuz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--